AGUAITA.CAT

Economia | Redacció | Actualitzat el 28/08/2019 a les 16:56

El tall d'una línia elèctrica atura el reactor de la nuclear de Vandellòs II

L'aturada automàtica es va produir este dimarts a causa de les condicions meteorològiques, segons ha informat el CSN



La central nuclear de Vandellòs, vista des del tren. | Jonathan Oca

El tall d'una línia elèctrica de 400 kV motivada per les condicions meteorològiques d'ahir a la zona va produir l'aturada automàtica del reactor de la central nuclear de Vandellòs II, segons ha comunicat el titular al Consell de Seguretat Nuclear, tal com fixa el procediment.
El comunicat del CSN sosté que els sistemes de seguretat de la instal·lació van funcionar correctament segons disseny, i el reactor es troba en situació estable, en condicions de temperatura i pressió corresponents a manera 3 (espera calenta).

D'acord amb la informació disponible, el succés es classifica amb nivell 0 en l'Escala Internacional de Successos Nuclears i Radiològics (INES).